

Утверждаю:

Заведующая МБДОУ № 173



«Детский сад пресмотра и оздоровления»

№ 173

Детский сад

пресмотра и оздоровления

Л.В. Меркулова

Приказ № 42 от 04.05. 2018 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 451

муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения №173

«Детский сад пресмотра и оздоровления»

г. Кемерово, 2018

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 «Детский сад пристра и оздоровления»**
- 1.2. Адрес объекта **650065, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Октябрьский.70 а**
- 1.3. Сведения о размещении объект
- отдельно стоящее здание **2** этажа, **1159** кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **4972** кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1980 г** , последнего капитального ремонта **пищеблок 2014 год, прачечная- 2015 год.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2018 г.** , **капитального – медицинский блок 2018 год**
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 «Детский сад пристра и оздоровления», МБДОУ № 173 «Детский сад пристра и оздоровления»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **650065, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, **муниципальная***)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, **Россия, 650000, город Кемерово, ул. Притомская набережная, дом 7.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования для детей оздоровительных групп (с туберкулезной интоксикацией)**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием на дому, дистанционно): **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети в возрасте от 1,5 до 7 лет**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) : **нет, возможны** инвалиды с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **150 чел.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка автобусов 11,24, 26,27,29, 16, 82; троллейбусов 6,8,11 ; маршрутное такси № 1, №22, № 35, № 27, № 9, № 8, № 33, 126. Остановка «3 Универсам».
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м.**
- 3.2.2 время движения (пешком) **7 мин.**

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр). (Здание ДОУ находится на ровной местности). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушениями зрения (С)	А
5	с нарушениями слуха (Г)	А
6	с нарушением умственного развития	А

* *Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (С,Г,У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (С,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) передвижения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «04» мая 2018г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «04» мая 2018 г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 173

«Детский сад присмотра и оздоровления»

_____ Л.В.Меркулова

« 04 » 05 _____ 2018 г. Приказ № 42

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 «Детский сад присмотра и оздоровления»**

1.2. Адрес объекта **650065, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, **1159** кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 4972** кв. м

1.4. Год постройки здания **1980**, последнего капитального ремонта: **пищеблок 2014 год, прачечная- 2015 год.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2018 , капитального – медицинский блок 2018 год .**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 «Детский сад присмотра и оздоровления», МБДОУ № 173 «Детский сад присмотра и оздоровления»**

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **650065, Россия, Кемеровская, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а.**

1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация **Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **Россия, 650000, город Кемерово, ул. Притомская набережная, дом 7.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг **образовательная деятельность, образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования для детей оздоровительных групп (с туберкулезной интоксикацией)**

2.3. Форма оказания услуг: на объекте
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 1,5 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет, возможны** инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития:

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **150 мест**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **автобус № 24, 26, 27, 29, 11, 16, 82 троллейбус № 6, 7, 8, 11 ; маршрутное такси № 1, № 22, № 35, № 27, № 9, № 8, № 33, 126.**

Остановка «3 Универсам».

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**

3.2.2. время движения (пешком) **7 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да** ,

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **да**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

« 04 » мая 2018 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№**

 г. Кемерово
(наименование территориального
образования субъекта РФ)

« 04 » мая 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 «Детский сад пристра и оздоровления»**

1.2. Адрес объекта **650065, Россия, Кемеровская, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, **1159** кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да , **4972** кв.м

1.4. Год постройки здания **1980**, последнего капитального ремонта здания - **нет**, **пищеблок-2014, прачечная-2015, текущего 2017.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2018, капитального - ремонт медицинского блока 2018 г.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 « Детский сад пристра и оздоровления» , МБДОУ № 173 «Детский сад пристра и оздоровления»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **650065, Россия, Кемеровская, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности - **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. категория обслуживаемого населения по возрасту : **дети.**

2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: **нет**

2.6. Пропускная способность **150 человек**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **автобус № 24, 26, 27, 29, 11, 16, 82 троллейбус № 6, 7, 8, 11 ; маршрутное такси № 1, № 22, № 35, № 27, № 9, № 8, № 33, 126. Остановка «3 Универсам».**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**

3.2.2. время движения (пешком) **7 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да ,

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная;** нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С,Г,У)	Схема № 3, 4	1, 2, 3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С,Г,У)	Схема № 3, 4	4 5 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (С,Г,У)	Схема 4	24, 25, 30, 31
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Схема 3,4	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Схема № 4,	36,3 7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	Схема № 4,	30, 31
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (С,Г,У)		12-17

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. _____ согласование _____ на _____ Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **нет**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **нет**;

4.4.6. другое **нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

madou173.ucoz.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на <u>24</u> л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на <u>2</u> л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заведующий Меркулова Л.В. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель Добрянская А.А. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией

(название). _____

—

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 173 «Детский сад пресмотра и оздоровления» ;
Адрес объекта 650065, Россия, Кемеровская, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а.**

№	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Схема № 3	1,2,3	Отсутствуют доступные элементы информации об объекте	С	Дублирование визуальных средств информации тактильными элементами	Индивидуальное решение с ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Схема № 3	4,5,6	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Отсутствует выделенная пешеходная дорожка. Частичное разрушение асфальта.	С	Установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей. Организация выделенных пешеходных путей	Индивидуальное решение с ТСП
1.3	Лестница (наружная)	нет	Схема № 3	№ 9	Отсутствие Тактильной ленты и ограничений на ступени	ДУ	Приобретение и установка	ТР
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	Отсутствие пандуса		Может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет		10-12	Отсутствуют площадки для установки специализированных средств общественного транспорта для	(С, Г, У)	Организация площадки для остановки в непосредственной близости. Адаптация выделенных	Индивидуальное решение с ТСП

					инвалидов размещающиеся не далее 100 м от входов а общественные здания для МГН и выделенные пути движения		путей движения к объекту (тротуарные дорожки).	
1.6	Общие требования к зоне	Территория прилегающая к зданию	Схема 3	1-8	Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН	(С, Г, У)	Установка средств информации на путях следования	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ	Схема № 3	1-12	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению; Нуждается в оборудовании пандусами, в организации парковки для транспорта инвалидов (с выделением парковочных мест специальными знаками). Произвести модернизацию существующего входа на территорию или капитальный ремонт выделенных путей движения отдельного входа (нуждается в оборудовании пандусами).

I Результаты обследования:**2. Входов в здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 173
«Детский сад пристра и оздоровления» ;
Адрес объекта 650065, Россия, Кемеровская, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Схема № 4	9,18	Ступени: -не одинаковая геометрия; -не ровные деформированные ступени; -высота более 0,15м	С Г У	Реконструкция лестничных маршей	индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	все	Монтаж пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Схема № 4	19	Поверхность площадки частично деформирована.	Все	Ремонт входной площадки	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	Схема № 4	20	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	Схема № 4	21-23	- Не соблюдение размера тамбура: -ширина – не менее 2, 2 м	все	Увеличение размеров тамбура	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Схема №4	9,18	Отсутствует вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли.	С Г У	Обустройство входа в здание, приспособленного для МГН	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (С Г У)	Схема 3,4		Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо адаптировать для инвалидов, установив пандус произвести работы по реконструкции входной площадки и тамбура.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 173 « Детский сад присмотра и оздоровления » ; 650065, Россия, Кемеровская, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Схема № 4	24-35	Отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности Не предусмотрена установка звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения Специальные требования: отсутствие перед дверными проемами и входами на лестницы и перед поворотом коммуникационных путей: -на расстоянии 0,6 м до объекта информации;	С С Г У	Установка дверных ручек с тактильными опознавательными знаками. Размещение звуковых информаторов. Установка специальной информационной поддержки на путях следования по объекту.	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Схема № 4 24,37	26,27	Отсутствуют поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон сторон, - в дошкольных учреждениях - 0,5 м; - завершающие части поручня длиннее марша на	С Г У	Установка рельефных обозначений, ограждений и бортиков. Реконструкция поверхностей ступеней.	индивидуальное решение с ТСР

					0,3м (п. 3.12 СНиП 35-01-2001)			
3.3	Пандус (внутри здания)	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Схема № 4	28,29	Отсутствуют информирующие обозначения помещений:- рядом с дверью со стороны дверной ручки и -на высоте от 1.4 до 1.75м; -дублирование рельефными знаками.	все	Монтаж информационных обозначений, дублирование рельефными знаками.	индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	План эвакуации	30,31	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Схема № 1,2	28,29	- Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; тактильная (рифленая поверхность)	С	Установка предупредительной информации о препятствии.	Индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путей движения внутри здания (вт.ч. путей эвакуации)	ДУ	Схема №1,2,3,4	30,31	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 «Детский сад
присмотра и оздоровления»
650065, Россия, Кемеровская, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Схема № 4	32,33, 34	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Схема № 4		-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-		-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Схема № 4	28,29	Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75м; дублирование рельефными знаками	С Г У	Монтаж информационных обозначений, дублирование рельефными знаками.	индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона обслуживания инвалидов	ДУ	Схема № 4	32-35	Индивидуальное решение с ТСР
-----------------------------	----	-----------	-------	------------------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 «Детский сад
присмотра и оздоровления»**

650065, Россия, Кемеровская, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 «Детский сад
присмотра и оздоровления»
650065, Россия, Кемеровская, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а.**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 «Детский сад
присмотра и оздоровления»
650065, Россия, Кемеровская, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а.**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Схема № 4 3	36-39	Туалеты не оборудованы двухсторонней связью с дежурными. Не имеют кнопку звонка (в дежурную комнату). Не предусмотрено в туалетах аварийное освещение	все	Работа со сторонними организациями по оборудованию туалетных комнат двухсторонней связи с дежурными и аварийным освещением	индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	Схема № 4 4	39	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Схема № 4	37-41	Отсутствует универсальная кабина, доступная для всех категорий граждан. Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками.	все	Обустройство универсальной кабины для всех категорий инвалидов. Монтаж информационных обозначений, дублирование рельефными знаками.	индивидуальное решение с ТСП Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Схема № 1,2	37-41	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 173 « Детский сад пристра и оздоровления » ; 650065, Россия, Кемеровская, г. Кемерово, проспект Октябрьский, 70 а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Схема № 4	30,31	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	Схема № 4	30	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные информационные обозначения.	С	Монтаж тактильных информационных средств информации.	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне			30-31	Требование, что система средств информации и сигнализации об опасности должна быть комплексной для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными), не выполняется.	все	Создание комплексной информационной системы.	индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	СХЕМА №	30-31	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо учесть замечания к информационной системе, выявленных при обследовании функциональных зон в приложениях № 1,3,4,5

